

# BILAGA 6. UNDERSÖKNING AV JORD OCH VATTEN



---

## TEKNISK RAPPORT

---

NORRKÖPINGS KOMMUN

**Miljöteknisk markundersökning med provtagning av jord och grundvatten inom området Inre hamnen i Norrköping**

UPPDRAGSNUMMER 1181011000



2015-03-16

**SWECO ENVIRONMENT AB**  
LINKÖPING/NORRKÖPING/NYKÖPING MILJÖ

UPPRÄTTAD AV: INGRID FRANZÉN, NIKLAS EKBERG  
UPPDRAGSLEDARE: YVONNE STIGLUND  
GRANSKAD AV: CHRISTER EGELSTIG



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>3</b>
1.1	Allmänt	3
1.2	Organisation	3
<b>2</b>	<b>Områdesbeskrivning</b>	<b>3</b>
2.1	Områdesavgränsning och indelning av egenskapsområden	4
<b>3</b>	<b>Syfte</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Inventering</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Genomförande av utförda undersökningar</b>	<b>6</b>
5.1	Provtagningsplan	6
5.2	Jord	7
5.2.1	Utförda analyser på jordprov	7
5.3	Installation av grundvattenrör	8
5.4	Inmätningar	8
5.5	Provtagning av grundvatten	9
5.6	Mätningar av grundvattennivåer	9
5.6.1	Manuell lodning	9
5.6.2	Mätning med digitala trycknivågivare (divers)	9
5.6.3	Mätning av havsvattenstånd	11
<b>6</b>	<b>Bedömningsgrunder</b>	<b>11</b>
6.1	Jord	11
6.2	Grundvatten	12
<b>7</b>	<b>Resultat</b>	<b>12</b>
7.1	Analysresultat från jordprovtagning	12
7.2	Laktester	12
7.3	Fyllnadsdjup och nivå för lera	13
7.4	Grundvatten	14
7.5	Grundvattennivåmätningar	14
<b>8</b>	<b>Referenser</b>	<b>18</b>

---

## Bilageförteckning

1. Situationsplan med placering av provpunkter
2. Koordinater för borrhölar och provgropar
3. Situationsplan med placering av grundvattenrör installerade av Sweco 2014
4. Situationsplan med placering av provtagna och lodade grundvattenrör
5. Sammanställning av klassade analysresultat samt fältanteckningar från jordprovtagningen utförd av Sweco 2014
6. Sammanställning av data från samtliga lodade grundvattenrör
7. Sammanställning av klassade analysresultat för grundvattenprover
8. Sammanställning av utförda laktester
9. Situationsplan med isolinjer för fyllningsdjup
10. Situationsplan med isolinjer för djup till naturlig lera
11. Situationsplan med grundvattennivåer (medel-, min- och maxvärden) för lodade grundvattenrör
12. Situationsplan med isolinjer för grundvattnets medelnivåer
13. Analysprotokoll jordprovtagning (bilagan lämnas på begäran)
14. Analysprotokoll grundvattenprovtagning (bilagan lämnas på begäran)

## 1 Inledning

### 1.1 Allmänt

På uppdrag av Norrköpings kommun, Mark- och exploateringskontoret, har Sweco Environment AB utfört kompletterande markundersökningar avseende föroreningar i mark och grundvatten inom området Inre hamnen (Saltängen) i Norrköping. Undersökningarna har omfattat jordprovtagning och installation av grundvattenrör, provtagning av grundvatten och mätningar av grundvattennivåer. Undersökningarna har utförts i flera etapper från juni 2014 till januari 2015.

Syftet med undersökningarna har varit att komplettera tidigare undersökningar för att få en tydligare och mer omfattande bild av föroreningssituationen inför en kommande exploatering av området.

Denna rapport beskriver förfarandet vid provtagningen av jord och grundvatten, installation av grundvattenrör och mätningar av grundvattennivåer inom området samt resultatet av dessa undersökningar. Rapporten är en teknisk rapport som endast redovisar undersökningarnas utförande och resultat. Någon tolkning av analysresultaten utförs inte här utan detta sker i den riskbedömning som utförs inom ramen för detta uppdrag.

### 1.2 Organisation


Uppdragsgivare och kontaktpersoner på Norrköpings kommun har varit Fredrik Wallin, Ola Brånäs och Martin Heidesjö.

Från Sweco har Yvonne Stiglund varit uppdragsledare och Christer Egelstig har varit expertstöd. Arkivstudier har utförts av Jenny Dorell. Ansvarig för fältundersökningar och provtagning har varit Niklas Ekberg samt Ingrid Franzén, som också har utfört mätning av grundvattennivåer. Borrbandvagnförare har varit Patrik Schmütser och Hans-Olov Back.

Tillsynsmyndighet för Norrköpings Hamn och Stuveri ABs verksamhet samt gasverksområdet på fastigheten Skeppsdockan 1 är Länsstyrelsen i Östergötlands län. För övriga områden och verksamheter är Byggnads- och miljöskydds nämnden på Norrköpings kommun tillsynsmyndighet. Kontaktpersoner från tillsynsmyndigheterna har varit Elisabeth Omsäter från Länsstyrelsen samt Anna Munktell Flarup från Bygg- och miljökontoret.

## 2 Områdesbeskrivning

Området Inre hamnen är beläget i den östra delen av centrala Norrköping. Området avgränsas av Motala ström i söder och Norra Promenaden i norr. Väster om området går Packhusgatan och i östra delen avgränsas området av före detta Lotsgatan. Området har en areal på cirka 21 hektar. I figur 1 nedan visas lokaliseringen av området.




Figur 1. Området Inre hamnens läge (röda området) i förhållande till Norrköpings centrum.

Inre hamnen i Saltängen har en lång historia av olika industriella verksamheter. Idag består området av mestadels småindustrier och mindre verksamheter, hamnverksamhet och kolupplag. Inom området finns även mindre skogspartier och grönytor. Genom området löper två järnvägsspår för godstrafik, varav ett spår fortfarande är i bruk.

Området består av närmare 40 olika fastigheter varav Norrköpings kommun står som fastighetsägare till merparten av fastigheterna. De fastigheter som ägs av Norrköpings kommun hyrs ut till verksamhetsutövarna i området. I enstaka fall finns tomträttsavtal.

## 2.1 Områdesavgränsning och indelning av egenskapsområden


Undersökningsområdet omfattas av fastigheter markerade i figur 2 nedan.



Figur 2: Figuren visar de nuvarande fastigheter som ingår i exploateringsområdet Inre hamnen.



Då det delvis råder olika förhållanden beträffande den tidigare kända förorenings-situationen har hela Saltängenområdet i tidigare utredningsskeden delats in i 23 olika egenskapsområden. Syftet med den indelningen har varit att avgränsa delområden med så homogena egenskaper som möjligt med avseende på tidigare verksamhet, förorenings-situation, topografi och hydrogeologi. De för undersökningen nu 11 aktuella egenskapsområdena redovisas i figur 3 nedan. Egenskapsområdena har legat till grund för benämningen av provpunkter i nu utförd undersökning (exempelvis V7-1401).



Figur 3: Indelning i egenskapsområden. Den gröna linjen avser områdets utbredning.

Indelningen av egenskapsområdena kommer för den vidare exploateringen av området inte att leva kvar. Istället kommer en ny kvartersindelning att utformas. Hur denna kommer att se ut är i skrivande stund inte klar. Sannorlikt är dock att den i flera delar liknar nuvarande kvartersindelning. I de kvartersvisa rapporter som för varje kvarter redovisar specifika förhållanden, förutsättningar och slutsatser har den kvartersindelning som visas i figur 4 följts.



Figur 4. Trolig kvartersindelning i nya detaljplaner för Inre hamnen. Gränser och numrering är kopplad till kvartersrapporternas indelning.

---

### 3 Syfte

Ett flertal tidigare miljötekniska markundersökningar har utförts inom området i vilka föroreningar främst har påträffats i den ytliga fyllningen. Inga av de påträffade föroreningarna har avgränsats i vare sig plan eller vertikalled. Några enstaka delområden har dessutom varit mycket sparsamt undersökta. Dessutom har analysomfattningen i tidigare undersökningar inte varit heltäckande.

Det övergripande syftet med de provtagningar och undersökningar som redovisas i denna rapport har varit att komplettera tidigare undersökningar för att få ett bättre underlag till en förnyad riskbedömning, riskvärdering och åtgärdsförslag i samband med att området exploateras och omvandlas till bland annat bostadsområde. De specifika syftena har varit att:

- Avgränsa tidigare påträffade föroreningar i plan och i djup.
- Ta fram tillräckligt med underlag för att utföra riskbedömning samt åtgärdsutredning/riskvärdering.
- Undersöka potentiella föroreningar i mark och grundvatten inom delområden som inte tidigare varit undersökta eller som endast varit sparsamt undersökta.
- Utföra kompletterande analyser för ämnen som varit sporadiskt analyserade eller haft för hög detektionsgräns i tidigare analyser.
- Utredda grundvattnets flödesriktningar och därigenom föroreningarnas möjliga spridningsväg genom grundvattnet.
- Utredda hur grundvattenytan fluktuerar i området i förhållande till havsvattenståndet i Motala ström samt nederbörd.

### 4 Inventering

Utförda miljötekniska markundersökningar har föregåtts av utförliga arkivstudier för att utreda potentiellt förorenade områden utöver de som är kända från tidigare undersökningar. Vidare har en intervju gjorts med en tidigare anställd vid det före detta gasverket. Det som framkommit vid arkivstudier och intervju har påverkat placering av provpunkter och grundvattenrör och vilka analyser som utförts. Erfarenheter från arkivstudier och intervju redovisas i de kvartervalsvisa rapporterna.

### 5 Genomförande av utförda undersökningar

#### 5.1 Provtagningsplan

Inför de kompletterande undersökningarna av mark och grundvatten togs en provtagningsplan fram (Sweco 2014). Denna provtagningsplan uppdaterades allteftersom nya erfarenheter och kunskap om föroreningssituationen i området växte fram.



## 5.2 Jord

Den miljötekniska markundersökningen har genomförts i fyra etapper, från juni till december 2014, under sammanlagt 7 fältdagar. Provtagningar skedde i flera etapper för att säkerställa oklara förhållanden från tidigare provomgångar.

Provtagning har huvudsakligen skett med skruvborr monterad på en borrhandsvagn. Under några genomförda fältdagar har två borrhandsvagnar använts samtidigt. Provtagning med skruvborr har skett genom fyllning och ner till naturligt material. Prover har tagits som samlingsprover för varje meter eller tätare vid förändring i jordlagerföljd eller indikation på förorening. Prov har även uttagits på underliggande naturligt material.

Provtagning har utförts i enlighet med Fälthandbok – Undersökning av förorenade områden (SGF 2013). Inför uttagning av jordprov från skruven rensades ytskiktet av borrhandskärnan med kniv. Jorden närmast skruven provtogs inte. Jordprover togs ut med kniv. Rengöring av skruven har utförts mellan varje punkt och varje ny nivå i respektive punkt. Rengöring har i normala fall skett mekaniskt genom att skruven har borstats av. I punkter med kraftig förorening har rengöring även utförts med vatten och tvättsvamp.

Kompletterande provtagning har även skett i provgropar grävda med grävmaskin. Provgroparna har främst grävts i anslutning till gasverkstomten för att utreda spridningen av föroreningar från detta område samt få en tydligare bild av fyllningens karaktär.

Uttagna prover har förvarats i glasburkar och har benämnts med den bokstav som representerar egenskapsområdet, årtal och löpnummer (exempel G-1401). Jordarter, jordlagerföljd, lukt- och synintryck har noterats i fältprotokoll.

Sammanlagt har provtagning skett i 108 borrhandspunkter och i fem provgropar. Situationsplan med samtliga provpunkters och provgropars läge visas i bilaga 1. Koordinaterna för dessa framgår av bilaga 2.

### 5.2.1 Utförda analyser på jordprov

Antalet jordprover som analyserats uppgår till 278. Analyserna har omfattat metaller, PAH (polyaromatiska kolväten), aromater, alifater och BTEX i samtliga prover. Kompletterande analyser har utförts på utvalda prover vad avser cyanid, TOC (totalt organiskt kol), PCB och pesticider.

Laktester har genomförts på fem olika samlingsprover bestående av tidigare analyserade jordprover. De delprov som valts ut till samlingsprover har haft liknande föroreningsinnehåll. Laktesterna har utförts med syfte att användas i riskbedömningen som utförts inom ramen för detta uppdrag. Laktesterna har utförts genom ett standardiserat tvåstegs skaktest där lakvattnet har analyserats med avseende på metaller. Det fasta materialet i samlingsproverna har även analyserats efter avslutad lakning. Vilka prover som ingått i laktesterna visas i tabell 1.

Analyser och laktester har utförts av ALS Scandinavia AB som är ett ackrediterat laboratorium för miljöanalyser.

Tabell 1: Ingående jordprov i respektive laktest.

	Område	Provpunkt	Provdjup (m)
Laktest 1	V7	V7-1411	0-1,0
	V7	V7-1411	1,0-1,7
	V7	V7-1412	0,1-1,0
Laktest 2	V7	V7-1408	0-1,0
	V7	V7-1409	0,1-0,9
	V7	V7-1404	0-0,7
Laktest 3	G	G-1416	1,0-2,0
	G	G-1418	0-1,0
	G	G-1418	1,0-2,0
Laktest 4	M	M-1406	0-0,6
	M	M-1408	0-1,0
	T	PG-1403	0-0,8
	T	T1-1401	1,0-1,5
Laktest 5	K	K-1411	1,0-2,0
	K	K-1413	2,0-3,0

### 5.3 Installation av grundvattenrör

I området finns sedan tidigare undersökningar ett flertal grundvattenrör installerade. Inför den kompletterande markundersökningen har dessa grundvattenrör lokaliserats och funktionstestats.

14 nya grundvattenrör har installerats av Sweco under 2014. Grundvattenrören har placerats utifrån möjligheten att fånga in eventuella föroreningar från kvarter uppströms grundvattenrören. Rören har satts i de borrhål som provtagits med skruvborr.

Grundvattenrören består av PEH-plast. Runt filtret har filtersand använts och som tätning mot markytan användes bentonit. I bilaga 3 redovisas placeringen av de grundvattenrör som installerats av Sweco under 2014.

Grundvattenrören har efter installation mätts in (koordinatsystem: SWEREF 99 16 30) och röröverkant vägts av (Höjdsystem: RH2000) med hjälp av GPS. Data över filterdjup, vilken nivå rörets filter, spets och överkant rör sitter samt absolut höjd och koordinater för respektive rör redovisas i bilaga 5.

### 5.4 Inmätningar

Grundvattenrörens röröverkant samt markyta har mätts in i koordinatsystem SWEREF 99 16 30 och vägts av i höjdsystem RH2000. Borrpunkter är antingen inmätta eller uppskattade i förhållande till närliggande fasta punkter. Koordinater för samtliga borrpunkter, provgropar och grundvattenrör redovisas i bilaga 2.

## 5.5 Provtagning av grundvatten

Provtagning av grundvatten har utförts vid två tillfällen; den 25 juni och 1 oktober 2014. Provtagning har skett i såväl nya som befintliga funktionsdugliga rör. Inför provtagningar har grundvattenytan lodats relativt överkant rör och grundvattnet i rören har omsatts. Grundvattenprover har tagits ut med peristaltisk pump, se figur 5. I samband med provtagning har pH och konduktivitet mätts direkt i fält. Grundvattenprover har tagits i från laboratoriet speciellt levererade glas- och plastflaskor. Metallanalyser har utförts på i fält filtrerade grundvattenprover (filterstorlek 0,45 µm).

Från den första respektive andra grundvattenundersökningen har det på laboratorium analyserats 14 respektive 26 grundvattenprov. Analyser har utförts av ALS Scandinavia AB som är ackrediterade för miljöanalyser. Analyserna har omfattat metaller, oljekolväten, PAH, BTEX, cyanid och bekämpningsmedel.

I situationsplan i bilaga 4 visas lokaliseringen av samtliga grundvattenrör som provtagits under 2014.



Figur 5. Provtagning av grundvatten med peristaltisk pump.

## 5.6 Mätningar av grundvattennivåer

### 5.6.1 Manuell lodning

En övervakning av grundvattennivåer har utförts med start 3 oktober 2014 och slut den 23 januari 2015. Övervakningen har utförts genom mätning av grundvattennivåer i funktionsdugliga grundvattenrör inom området. Denna mätning har utförts manuellt med kabelljuslod. Mätning har skett varannan vecka. Vilka grundvattenrör som har ingått i mätningen framgår av bilaga 4. Mätvärden från avläsningarna för varje rör redovisas i bilaga 6.

### 5.6.2 Mätning med digitala trycknivågivare (divers)

I ett antal rör har även digitala trycknivågivare, så kallade divers, varit installerade. Dessa mäter tryckförändringarna på den specifika vattennivå som mätaren hänger. Syftet med mätarna har varit att kontinuerligt registrera nivåförändringar av grundvattenytorna i

grundvattenrören över en lång tid. Detta för att kunna jämföra hur nivåerna påverkas vid till exempel regn eller se hur nivåerna fluktuerar i jämförelse med nivån i Motala ström. Mätningarna har gjorts var 10:e minut. För att kunna kompensera insamlad data mot luftens tryckförändringar har en barometer varit installerad i ett av rören på området. Data från divers och barometern har hämtats in varannan vecka under perioden som mätningarna har utförts. För insamling och hantering av data från divers och barometer har programmet "Diver Office 2014.1" använts.



Figur 6. Upptagning och avläsning av divers och barometer.

Divers installerades den 3 oktober 2014 i fyra grundvattenrör inom området. Den 9 december flyttades tre av dessa till nya grundvattenrör. Anledningen till detta var att ytterligare mätningar i de aktuella rören inte bedömdes vara meningsfull. Detta berodde på att grundvattennivån i ett av rören var i stort sett identisk med havsnivån medan grundvattenytan i ett annat rör endast svarade på nederbörd. I det tredje röret påverkades grundvattenytan inte nämnvärt av yttre faktorer. I tabell 2 redovisas de rör som har haft divers installerade. I vilka rör divers varit installerade i redovisas även i bilaga 4.

Tabell 2. Grundvattenrör i vilka divers har varit installerade

Grundvattenrör /ID	Mätperiod	
	Start	Stopp
G-1402	2014-10-03	2015-01-23
SKD_GW6	2014-10-03	2014-12-09
M-1403	2014-10-03	2014-12-09
K-1407	2014-10-03	2014-12-09
SKD_GW69	2014-12-09	2015-01-23
SKD_GW4	2014-12-09	2015-01-23
K-1408	2014-12-09	2015-01-23

### 5.6.3 Mätning av havsvattenstånd

För att kunna korrelera grundvattennivåerna i grundvattenrören mot havsvattenståndet har Sweco låtit Sjöfartsverket utföra mätningar av havsnivån i Motala ströms mynning. Mätningarna har skett genom att en digital tryckmätare har placerats vid Karlsro marina där Sjöfartsverket har en fastställd inmätt punkt vid kaj (se figur 7). Havsnivån vid Inre hamnen bedöms vara likvärdig som vid Karlsro marina. Mätningar av havsnivåståndet har utförts från den 6 oktober 2014 till 30 januari 2015.



Figur 7. Lokalisering av mätare för havsvattenstånd vid Karlsro Marina. Området Inre hamnen är markerad med en röd linje.

## 6 Bedömningsgrunder

### 6.1 Jord

Vid bedömning och sammanställning av analysresultaten för jord har generella riktvärden för förorenad mark framtagna av Naturvårdsverket använts (Naturvårdsverket, 2009). Riktvärdena för förorenad mark är avsedda att användas i samband med en förenklad riskbedömning av förorenade markområden. Värdena anger en nivå under vilken inga oacceptabla risker för negativ påverkan på människor eller miljön bedöms föreligga vid angiven markanvändning.

Naturvårdsverkets riktvärden för förorenad mark är utarbetade för två typer av markanvändning:

- **KM**, Känslig markanvändning, där markkvaliteten inte begränsar val av markanvändning. Alla grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan vistas permanent inom området under en livstid. De flesta markekosystem samt grundvatten och ytvatten skyddas.
- **MKM**, Mindre känslig markanvändning, där markkvaliteten begränsar val av markanvändning till exempelvis kontor, industrier eller vägar. De exponerade grupperna antas vara personer som vistas i området under sin yrkesverksamma tid

---

samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. Markkvaliteten ger förutsättningar för markfunktioner som är av betydelse vid mindre känslig markanvändning, till exempel kan vegetation etableras och djur tillfälligt vistas i området. Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter från området och ytvatten skyddas.

Jämförelse har även gjorts med Avfall Sveriges (Avfall Sverige 2007) rekommenderade haltgränser för förorenade massor som farligt avfall.

## 6.2 Grundvatten

Vid bedömning och sammanställning av analysresultat för grundvatten vad avser metaller och bekämpningsmedel har rapporten "Bedömningsgrunder för grundvatten" (SGU 2013) använts. I dessa bedömningsgrunder ingår inte metallerna vanadin och kobolt. För bedömning av vanadin och kobolt har referensvärden som anges i föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassning för grundvatten (SGU-FS 2013:2) använts.

För bedömning av cyanidhalter i grundvatten används Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten (SLV 2011). Då grundvattnet inom området inte avses att användas för dricksvatten görs jämförelsen även med 3 x gränsvärdet och 10 x gränsvärdet.

För att bedöma föreningsituationen i grundvattnet gällande organiska oljekolväten används Svenska Petroleuminstitutets förslag på riktvärden för dricksvatten (SPI 2012).

## 7 Resultat

### 7.1 Analysresultat från jordprovtagning

Analysresultat av jordprovtagningen samt fältanteckningar visas i bilaga 5. Halter i analyserade prover har jämförts med de bedömningsgrunder som angetts ovan. En klassning av respektive analyserad nivå och provtagningspunkt har också utförts.

Klassningen med generella riktvärden är främst tillämpbar för förenklad riskbedömning och inför beslut om hur schaktmassor ska omhändertas. För åtgärdsbehov ska framtagna platsspecifika riktvärden användas. Denna klassning utförs inte här då den är beroende av ännu okända faktorer så som blivande marknivå och markanvändning.

Analysprotokoll finns samlade som bilaga 13. Då mängden analysprotokoll är omfattande bifogas bilaga 13 inte till rapporten utan lämnas istället ut på begäran.


### 7.2 Laktester

Laktester genomfördes på fem olika samlingsprover bestående av samlingsprover från tidigare analyserade jordprover. Vilka prover som ingår i de respektive laktesterna visas i tabell 1. Laktesterna utfördes genom skakförsök där lakvattnet har analyseras med avseende på metaller. Laktesterna har utförts för att utvärdera jordmaterialens utlaknings-egenskaper på kort och lång sikt. I bilaga 8 visas en sammanställning av samtliga resultat från utförda laktester.



### 7.3 Fyllnadsdjup och nivå för lera


Fyllnadens mäktighet inom området har tolkats utifrån fältanteckningar från utförda marktekniska undersökningar. Underlaget bygger på såväl nyligen som tidigare utförda undersökningar. I figur 8 nedan visas nivåerna på fyllnadens mäktighet med hjälp av isolinjer. Det som visas är alltså djupet på fyllningen över området relativt markytan. I figuren visas även ungefärligt var den gamla å-fåran (Lillån) tidigare gick. Lillån är numera igenfylld. Figur 8 visas även som bilaga 9.



Figur 8. Bilden visar fyllnadens mäktighet inom området. Isolinjerna avser djupet på befintlig fyllning relativt befintlig markyta.

Genom tolkning av fältanteckningar har även nivån för lera inom området kunna sammanställas. I figur 9 visas hur nivån för överkanten på lera varierar inom området. Nivåerna avser djup under markytan. Figuren återfinns även som bilaga 10. Syftet med att ta fram dessa två figurer var att få en övergripande bild av fyllningens utbredning inom området samt att ta reda på vilken nivå lera påträffats. Detta då lera i de flesta fall fungerar som en naturlig barriär mot föroreningar som påträffats i fyllningen samt för att få en uppfattning om var fyllningen inte underlagras av lera utan av grövre material

(exempelvis sand eller grus). Underlagras fyllningen av sand eller grus kan dessa lager utgöra en horisontell transportväg för föroreningar.



Figur 9. Bilden visar överkant på leran inom området relativt markytan.

## 7.4 Grundvatten


Analysresultat av grundvattenprovtagningen visas i bilaga 7. Halter i analyserade vattenprover jämförs med de bedömningsgrunder som angetts i kapitel 6.2.

Analysprotokoll finns samlade som bilaga 14. Då mängden analysprotokoll är omfattande bifogas bilaga 14 inte till rapporten utan lämnas istället ut på begäran.

## 7.5 Grundvattennivåmätningar


De manuellt uppmätta grundvattennivåerna i de 28 grundvattenrören i vilka mätningar har utförts visas i bilaga 6. I sammanställningen, på bilagans första sida, framgår vilken nivå rörets filter, spets och överkant rör sitter samt max-, medel- och minnivå på grundvattennivåerna över mätperioden. I sammanställningen redovisas även absolut höjd och koordinater för respektive rör samt fältanteckningar från provtagningen utförd den 25 juni 2014.

I figur 10 nedan visas grundvattennivåmätningar från diversdata tillsammans med mätningar av havsnivåståndet samt nederbördsdata för hela mätperioden. De färgade mätserierna motsvarar hur nivåerna varierat över tid i respektive rör utifrån inhämtad diversdata. Punktmarkeringarna i diagrammet motsvarar momentana lodade nivåer för respektive grundvattentrör. Den gröna mätserien i diagrammet visar hur nivån i Motala ström har varierat över tiden (den gröna kurvan döljs delvis av mätserien för grundvattentrör K-1407). I botten av diagrammet visas nederbörden över perioden. Y-axeln visar nivåerna omräknade i absoluthöjd (RH2000).




Figur 10. Grundvattennivåvariationer omräknade i absoluthöjder (RH 2000) för rör med mätning med divers, ytvattennivåmätningar och nederbördstaga under perioden 6 oktober 2014 till 23 januari 2015.

En översikt av lodade nivåer omräknade till absoluthöjder från 3 oktober 2014 till 23 januari 2015 visas i figur 11. I figuren visas medel-, min- och maxvärden under den aktuella mätperioden. Figuren finns även som bilaga 11.



Figur 10. Grundvattenytans medel-, min- och maxvärden från lodning för grundvattenrören under perioden 3 oktober 2014- 23 januari 2015, omräknade till absoluthöjder .

Medelnivåerna för grundvattenytan i grundvattenrören visas också i figur 11 nedan. I figuren visas nivåerna som isolinjer. I figuren är även Lillåns tidigare läge inritad (syns som ett blått område). Denna å-fåra är numera igenfylld. Figur 11 viss även som bilaga 12.



Figur 11. Grundvattenytans medelnivåer i lodade grundvattenrör under perioden 3 oktober 2014 - 23 januari 2015, omräknat i absoluthöjder.

---

## 8 Referenser

### **Avfall Sverige 2007**

Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor. Rapport 2007:01.

### **NV 2009**

Riktvärden för förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Naturvårdsverket rapport 5976, september 2009

### **SGF 2013**

Fälthandbok- Undersökning av förorenade områden, Svenska geotekniska föreningen, Rapport 2:2013, 2013.

### **SGU 2013**

Bedömningsgrunder för grundvatten. Sveriges geologiska undersökning, rapport 2013:01

### **SGU 2013-2**

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om miljö kvalitetsnormer och statusklassning för grundvatten. SGU-FS 2013-2

### **SLV 2011**

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2011:3.

### **SPI 2010**

SPI rekommendation – efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar. Rekommendationerna är fastställda av Svenska petroleum institutets styrelse i december 2010.

### **Sweco 2014**

Provtagningsplan, daterad 2014-05-21






Bakgrundskarta, primärkarta från Norrköpings kommun 2010, SWEREF99 16 30, Höjdsystem: RH2000



1:2 500



Bilaga 1 - Situationsplan med  
 placering av provpunkter  
 Provtagning utförd av Sweco 2014



## Teckenförklaring

- 📍 Skruvprovpunkt, utförd med borrhandsvagn
- 📏 Provgrop, grävd med grävmaskin

Uppdrag: 1181011000  
 Version: 1.0  
 Datum: 2015-02-26


Ritad av: NIEK  
 Ansvarig: Yvonne Stiglund  
 Kontakt: Yvonne Stiglund

SWECO Environment AB  
 Hospitalsgatan 22, 611 32 Nyköping  
 Telefon 0155-61 50 00, fax 0155-28 27 96  
 förnamn.efternamn@sweco.se  
 www.sweco.se



Punkt	X_koord	Y_koord	Punkt	X_koord	Y_koord
G-1401	6497620,893000	132385,816000	K-1420	6497568,864900	132390,909658
G-1402	6497647,181000	132374,170000	K-1421	6497585,808550	132416,590926
G-1403	6497622,019000	132409,610000	K-1422	6497578,408080	132348,342157
G-1404	6497609,289000	132431,499000	K-1423	6497592,858800	132317,618389
G-1405	6497650,807000	132442,261000	M-1401	6497686,300000	132339,800000
G-1407	6497662,486000	132480,958000	M-1402	6497698,000000	132309,500000
G-1408	6497633,502000	132486,495000	M-1403	6497725,300000	132383,600000
G-1410	6497661,341000	132521,899000	M-1404	6497723,760000	132412,355000
G-1411	6497664,188000	132432,503000	M-1405	6497746,715000	132403,498000
G-1412	6497618,598000	132442,872000	M-1406	6497725,419670	132324,583671
G-1413	6497627,782000	132391,760000	M-1407	6497725,696300	132298,622583
G-1414	6497653,677000	132393,740000	M-1408	6497773,296850	132313,496176
G-1415	6497631,397340	132535,303366	PG1401	6497682,022480	132371,424962
G-1416	6497656,699810	132553,379103	PG1402	6497694,998280	132422,394449
G-1417	6497653,009290	132527,110810	PG1403	6497833,410300	132388,948821
G-1418	6497611,802900	132536,919261	PG1404	6497635,477190	132506,668178
G-1419	6497598,743620	132357,475194	PG1405	6497830,863930	132614,000812
G-1420	6497607,181380	132330,567586	T-1401	6497814,200000	132285,896000
G-1422	6497626,711150	132325,027352	T-1402	6497818,801000	132328,321000
G-1423	6497632,448530	132344,009311	T-1403	6497825,567000	132383,677000
G-1424	6497618,402960	132341,139215	T-1404	6497848,333000	132396,797000
G-1425a	6497606,712470	132355,239726	T-1405	6497765,025000	132289,275000
G-1425b	6497606,100130	132351,931160	V1-1401	6497770,800000	132458,623000
G-1426	6497613,459390	132314,311011	V1-1402	6497720,589000	132471,874000
G-1427	6497632,803570	132306,902799	V2-1401	6497922,450000	132605,340000
G-1428	6497615,793290	132351,071605	V2-1402	6497886,166000	132614,898000
H3-1402	6497674,200000	132624,000000	V2-1403	6497838,072000	132581,150000
H3-1404	6497631,703360	132643,167335	V2-1404	6497855,248000	132527,944000
H4-1401	6497739,380000	132674,315000	V3-1401	6497839,500000	132769,100000
H4-1403	6497748,957000	132763,319000	V3-1402	6497812,454750	132807,057509
H4-1404	6497775,659000	132826,771000	V5-1401	6497790,400000	132508,800000
J-1401	6497614,600000	132273,500000	V5-1402	6497783,600000	132575,500000
J-1403	6497679,100000	132224,400000	V5-1403	6497817,050000	132669,465000
J-1404	6497598,337210	132225,754091	V5-1405	6497822,679880	132610,454721
J-1405	6497620,294630	132228,021337	V5-1406	6497818,976650	132650,486021
J-1407	6497591,591930	132250,800385	V5-1407	6497784,653040	132651,515821
J-1408	6497611,933840	132246,123211	V5-1408	6497890,709480	132437,411969
J-1409	6497631,331310	132241,798130	V5-1409	6497858,448220	132423,156731
K-1401	6497557,146000	132244,389000	V7-1401	6497891,600000	132693,900000
K-1402	6497586,101000	132299,283000	V7-1402	6497904,669000	132764,868000
K-1403	6497593,823000	132354,044000	V7-1403	6497935,823000	132737,223000
K-1404	6497583,955000	132378,878000	V7-1404	6497937,541000	132691,450000
K-1405	6497597,607000	132399,145000	V7-1405	6497933,271000	132640,671000
K-1406	6497592,556000	132474,123000	V7-1406	6497843,775000	132673,905000
K-1407	6497592,740000	132552,095000	V7-1407	6497826,007000	132724,198000
K-1408	6497618,723000	132621,052000	V7-1408	6497884,664330	132692,165416
K-1409	6497675,673000	132718,167000	V7-1409	6497879,474560	132712,484751
K-1410	6497703,748000	132781,796000	V7-1410	6497855,421180	132702,641029
K-1411	6497565,724320	132371,688387	V7-1411	6497886,059940	132695,325873
K-1412	6497582,121320	132393,516432	V7-1412	6497897,050870	132698,337086
K-1413	6497600,543030	132566,622293	V7-1413	6497896,181450	132721,477022
K-1414	6497586,067450	132432,487176	V7-1414	6497865,570200	132703,106625
K-1415	6497595,161150	132530,037716	V7-1415	6497939,925220	132669,279596
K-1416	6497595,161150	132501,103233	V7-1416	6497950,524680	132689,800792
K-1417	6497592,444280	132366,770810	V7-1417	6497942,572580	132711,646896
K-1418	6497593,578350	132334,675804	V7-1418	6497920,206130	132697,751061
K-1419	6497594,810850	132461,482657			






## Teckenförklaring

 Grundvattenrör installerat av Sweco 2014






**Bilaga 4 - Situationsplan med lokalisering av lodade och/eller provtagna grundvattenrör samt grundvattenrör med divers installerade i.**



**Teckenförklaring**

**Befintliga funktionsdugliga grundvattenrör**


-  Provtagna samt lodade grundvattenrör
-  Endast lodade grundvattenrör
-  Provtagna och lodade grundvattenrör med divers installerad i (under hela eller delar av provtagningstiden).

 Ungefärligt läge för gamla åfåran

Bakgrundskarta, primärkarta från Norrköpings kommun 2010, SWEREF99 16 30, Höjdsystem: RH2000



1:2 500



Uppdrag: 1181011000  
Version: 1.0  
Datum: 2015-02-26

Ritad av: NIEK  
Ansvarig: Yvonne Stiglund  
Kontakt: Yvonne Stiglund

SWECO Environment AB  
Hospitalsgatan 22, 611 32 Nyköping  
Telefon 0155-61 50 00, fax 0155-28 27 96  
förnamn.efternamn@sweco.se  
www.sweco.se



















Bilaga 6 - Sammanställning av data från samtliga provtagna grundvattenrör, Östra Saltängen

Punkt	X-koordinat	Y-koordinat	Z (rök)	Rök-my (m)	Z (my)	Rördjup (ö.R-botten)	Filternivå, mätt från Rök	Filternivå, mätt från markyta	Överkant lera (nivå mätt från markytan)	Medel GVV	Max GVV	MIN GVV	Kommentarer provtagning okt 2014	Fält-pH	Fält-konduktivitet (µS/cm)
G-1402	132374,16	6497647,13	1,913	-0,09	2,003	3,64	1,64-3,64	1,73-3,73	? (>4)	0,352	0,433	0,303	Mkt bra tillrinning	6,1	>4000
V1-1402	132471,87	6497720,57	1,896	0,36	1,536	2,94	1-3	0,74-2,74	2,4	0,438	0,566	0,311	Mkt bra tillrinning	6,0	420
V2-1403	132581,13	6497838,29	1,738	0,51	1,228	2,96	2-3	1,49-2,49	3,8	0,276	0,448	0,038	Bra tillrinning	7,1	>2000
V3-1401	132770,43	6497837,09	2,311	0,70	1,611	3	1-3	0,3-2,3	1,5	0,852	0,913	0,741	Mkt bra tillrinning	6,5	930
V5-1403	132669,51	6497817,05	1,778	0,50	1,278	2,96	1-3	0,5-2,5	2	0,526	0,598	0,448	Långsam avsänkning	7,2	310
V7-1401	132694,28	6497888,61	1,847	-0,03	1,877	2,42	0,5-2,5	0,53-2,53	2	1,419	1,457	1,377	Bra tillrinning	6,9	1560
J-1401	132274,43	6497617,29	2,236	0,32	1,916	3	1-3	0,68-2,68	2,2	0,739	0,776	0,691	Dålig tillrinning	6,5	800
K-1403	132354,03	6497593,82	1,609	-0,06	1,669	4	2-4	2,06-4,06	1,5	0,128	0,189	-0,081	Långsam avsänkning	6,5	2770
K-1405	132399,11	6497597,56	1,871	0,20	1,671	2	1-2	0,8-1,8	? (>2)	0,283	0,441	0,181	Mkt dålig tillrinning, lite vatten i röret	För lite vatten	För lite vatten
K-1407	132552,07	6497592,22	2,092	0,51	1,582	4	2-4	1,49-3,49	? (>3,75)	0,170	0,462	-0,108	Bra tillrinning	6,3	1300
K-1408	132621,14	6497618,77	1,973	0,62	1,353	3,96	1-3	0,38-2,38	1,6	0,892	1,000	0,793	Långsam avsänkning	7,7	430
K-1409	132718,18	6497675,76	1,447	0,40	1,047	3	1-3	0,6-2,6	? (>3)	0,261	0,487	0,027	Bra tillrinning	6,4	650
M-1403	132383,09	6497733,59	2,026	0,64	1,386	2,89	2-3	1,36-2,36	2,4	-0,146	-0,044	-0,259	Mkt bra tillrinning	7,3	370
GW-A1R1	132498,99	6497852,1	1,675	-0,05	1,725	1,98	1-2	1,05-2,05	2,1	0,869	0,915	0,810	Mkt bra tillrinning	7,2	>2000
GW21	132271,2	6497582,01	1,523	-0,06	1,583	3,44	?	?	1	0,331	0,503	0,163	Långsam avsänkning	6,4	2100
SKD_GW89	132448,38	6497575	1,564	-0,06	1,624	2,99	1-3	1,06-3,06	1,5	0,028	0,544	-0,816	Mkt dålig tillrinning	För lite vatten	För lite vatten
SKD_GW90	132493,16	6497579,54	1,553	-0,04	1,593	3	1-3	1,04-3,04	1,5	0,645	0,858	0,430	Mkt dålig tillrinning	6,5	3600
SKD_GW91	132530,91	6497584,44	1,514	-0,04	1,554	3	1-3	1,04-3,04	2,3	0,228	0,294	0,186	Långsam avsänkning	6,4	2600
SKD_GW92	132576,38	6497591,89	1,455	-0,09	1,545	3	1-3	1,09-3,09	3	0,128	0,405	-0,110	Långsam avsänkning	6,6	3800
SKD_GW6	132452,32	6497627,47	2,309	0,00	2,309	2,95	2-3	2,0-3,0	2,5	0,759	0,819	0,657	OK tillrinning	6,1	2300
SKD_GW2	132453,74	6497687,39	1,856	0,31	1,546	2,95	1-3	0,69-2,69	2	0,282	0,476	0,171	Mkt bra tillrinning	7,3	860
SKD_GW69	132444,62	6497607,65	3,106	0,49	2,616	3,9	2-4	1,51-3,51	3	0,570	0,686	0,451	Långsam avsänkning	6,6	1930
SKD_GW2_31	132521,9463	6497636,626	1,932	0,08	1,852	3,97	3-4	2,92-3,92	? (>1,4)	0,53	0,75	0,36			
GW_C2B47	132570,46	6497746,86	1,535	-0,02	1,555	2,42	1,4-2,4	1,42-2,42	2,2	0,284	0,465	0,125	Bra tillrinning	6,0	640
SKD_GW4	132402,83	6497638,9	2,053	0,00	2,05	2,96	2-3	2,0-3,0	2,5	0,097	0,443	-0,107	Långsam avsänkning	?	390
SKD_GW1	132298,48	6497709,8	2,566	0,46	2,11	3,95	2-3	1,54-2,54	2	0,169	0,426	-0,339	Inget vatten i röret vid provtagningstillfället	Inget vatten	Inget vatten
SKD_GW85	132528,3	6497612,86	2,087	0,34	1,75	3,9	2-4	1,66-3,66	2,5	0,396	0,597	0,262	Långsam avsänkning	7,3	1960
T-1405	132289,28	6497765,03	1,939	0,32	1,619	3,95	2-4	1,68-3,68	3,2	0,123	0,176	0,064	Bra tillrinning, ej inmätt	6,9	2000

pH-sticka använd (osäker kalibrering)





































































### Bilaga 8 - Sammanställning av resultat över utförda laktester


Resultaten är jämförda med Naturvårdsverkets föreskrifter om deponering (NFS 2010:4) och dess gränsvärden för inert avfall, icke farligt avfall (IFA) och farligt avfall (FA).

	As	Ba	Cd	Cr	Cu	Hg	Mo	Ni	Pb	Sb	Se	Zn	pH	Kond.	DOC	Cl	F	SO4
	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS						
inert avfall L/S 10	0,5	20	0,04	0,5	2	0,01	0,5	0,4	0,5		0,1	4			500	800	10	1000
IFA L/S 10	2	100	1	10	50	0,2	10	10	10		0,5	50			800	15000	150	20000
FA L/S 10	25	300	5	70	100	2	30	40	50		7	200			1000	25000	500	50000

	As	Ba	Cd	Cr	Cu	Hg	Mo	Ni	Pb	Sb	Se	Zn	pH	Kond.	DOC	Cl	F	SO4	TS innan lakning	Invägning	Volym tillsatt	Volym efter filtrering
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l		mS/m	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%	g	ml	ml
Laktest 1 Samlingsprov L/S 2	0,00858	0,123	0,0024	<0.001	0,044	<0.00004	0,0154	0,0352	0,0176	0,0192	0,0067	1,77	7,5	88,7	138	38,8	0,696	518	98,5	867	169	138
Laktest 1 Samlingsprov L/S 10	0,0186	0,417	0,00216	<0.004	0,0805	<0.000171	0,0715	0,0382	0,097	0,0794	<0.03	1,36	7,6	22,7	124	20,7	4,63	250	98,5	86,7	683	-----
Laktest 2 Samlingsprov L/S 2	0,00432	0,0954	0,000452	0,00148	0,08	<0.00004	0,0172	0,0157	<0.0004	0,0045	<0.006	0,059	7,5	150	122	19,1	0,696	1290	98,5	177,7	347	278
Laktest 2 Samlingsprov L/S 10	0,0139	0,232	<0.00078	<0.005	0,205	<0.0002	0,105	0,0404	<0.002	0,0197	<0.03	0,0793	7,7	29,8	211	<24	4,53	1520	98,5	177,7	1400	-----
Laktest 3 Samlingsprov L/S 2	0,00914	0,0428	0,000218	0,00402	0,087	0,0000418	0,0366	0,096	0,00624	0,0109	0,0059	0,0788	7,5	97	124	29,2	0,704	540	98,5	99,1	194	159
Laktest 3 Samlingsprov L/S 10	0,0598	0,0845	<0.000596	0,0183	0,266	<0.000201	0,087	0,234	0,144	0,0284	<0.03	0,117	7,8	16,8	236	<32	3,95	570	98,5	99,1	781	-----
Laktest 4 Samlingsprov L/S 2	0,0101	0,048	0,000438	0,00332	0,272	0,000078	0,0356	0,0414	0,00161	0,0168	<0.006	0,0746	7,4	55,1	210	8,98	1,74	57,2	98,5	149,8	293	226
Laktest 4 Samlingsprov L/S 10	0,0442	0,124	0,00132	0,0119	0,798	0,000267	0,102	0,11	0,0534	0,0437	<0.03	0,226	7,8	18,9	353	<15	9,88	<86	98,5	149,8	1180	-----
Laktest 5 Samlingsprov L/S 2	0,0024	0,168	0,00772	<0.001	0,0848	<0.00004	<0.001	0,222	0,0336	0,00153	<0.006	1,41	6,7	173	65	21,6	0,45	1690	98,5	113,1	221	180
Laktest 5 Samlingsprov L/S 10	0,00666	0,32	0,00743	<0.005	0,146	<0.0002	<0.008	0,222	0,0574	0,00697	<0.03	1,3	7,1	15,4	107	<26	3,57	1770	98,5	113,1	891	-----

	As	Ba	Cd	Co	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	V	Zn
	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Laktest 1 Samlingsprov Residual	48,5	80,6	7,9	15,1	19,6	137	<0.2	46,6	3410	15,9	6640
Laktest 2 Samlingsprov Residual	13,7	78,7	0,904	5,9	44,8	117	<0.2	20,8	62,2	13,6	598
Laktest 3 Samlingsprov Residual	3,14	62,2	0,116	4,93	10,7	24,4	0,257	11	328	14	79,2
Laktest 4 Samlingsprov Residual	5,52	125	0,672	4,7	15,7	126	0,243	17,3	96,5	14,3	386
Laktest 5 Samlingsprov Residual	1,79	30,1	0,228	3,7	12,8	42,5	0,247	8,78	84	11,9	54


# Bilaga 9. Situationsplan med isolinjer över fyllningsdjup



Bakgrundskarta, primärkarta från Norrköpings kommun 2010, SWEREF99 16 30, RH 2000



1:2 500




Uppdrag: 1181011000  
Version: 1.0  
Datum: 2015-03-03

Ritad av: NIEK  
Ansvarig: Yvonne Stiglund  
Kontakt: Yvonne Stiglund

SWECO Environment AB  
Hospitalsgatan 22, 611 32 Nyköping  
Telefon 0155-61 50 00, fax 0155-28 27 96  
förnamn.efternamn@sweco.se  
www.sweco.se


**Bilaga 10. Situationsplan med isolinjer  
över djup till naturlig lera**



Bakgrundskarta, primärkarta från Norrköpings kommun 2010, SWEREF99 16 30, RH 2000



1:2 500




Uppdrag: 1181011000  
Version: 1.0  
Datum: 2015-03-03

Ritad av: NIEK  
Ansvarig: Yvonne Stiglund  
Kontakt: Yvonne Stiglund

SWECO Environment AB  
Hospitalsgatan 22, 611 32 Nyköping  
Telefon 0155-61 50 00, fax 0155-28 27 96  
förnamn.efternamn@sweco.se  
www.sweco.se



**Bilaga 11. Situationsplan med inlagda grundvattennivåer (medel-, min- och maxvärden) för provtagna grundvattenrör.**



Grundvattennivåerna är angivna i RH2000.

Bakgrundskarta, primärkarta från Norrköpings kommun 2010, SWEREF99 16 30, RH 2000




1:2 500 0 25 50 100 m

Uppdrag: 1181011000  
Version: 1.0  
Datum: 2015-03-03

Ritad av: NIEK  
Ansvarig: Yvonne Stiglund  
Kontakt: Yvonne Stiglund

SWECO Environment AB  
Hospitalsgatan 22, 611 32 Nyköping  
Telefon 0155-61 50 00, fax 0155-28 27 96  
förnamn.efternamn@sweco.se  
www.sweco.se

## Bilaga 12. Situationsplan med isolinjer över grundvattnets medelnivåer



Grundvattennivåerna är angivna i RH2000

Bakgrundskarta, primärkarta från Norrköpings kommun 2010, SWEREF99 16 30, RH 2000



1:2 000 0 25 50 100 Meter

Uppdrag: 1181011000  
Version: 1.0  
Datum: 2015-03-03

Ritad av: NIEK  
Ansvarig: Yvonne Stiglund  
Kontakt: Yvonne Stiglund

SWECO Environment AB  
Hospitalsgatan 22, 611 32 Nyköping  
Telefon 0155-61 50 00, fax 0155-28 27 96  
förnamn.efternamn@sweco.se  
www.sweco.se